保护气体

100%CO_2（纯度纯大于99.8%）

注意事项

570 630